



## KG. Undeloh

### Beschreibung:

Diese zwei Kronleuchter wurden fälschlicherweise mit einer Mischung aus Essig, Zitrone und Salz behandelt, welche als angebliches Hausrezept gilt, behandelt. Durch diese hochaggressive Mischung wurde das Zink aus der Legierung herausgefressen und die Messingsubstanz stark geschädigt. Wir haben zuerst die Rückstände neutralisiert und schonend entfernt. Die Oberfläche wurde neu poliert und abschließend mit einem speziellen Klarlack versiegelt.

### Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Der Mindestbestellwert beträgt 50,- € (inkl. MwSt.).
- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 10,- € bis zu einem Bestellwert von 1.000,- €. Bestellungen ab 1.000,- € werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
- Auf Vorkassebestellungen wird 3% Rabatt gewährt.

### Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

\* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 1.000,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 1.000,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands